

Samsung servisa centrs

IK Beeline

41502028716

+371 29515000

Tehniskais akts

18.09.2018

Remonta Nr.: 310818-7

Modeļa kods: Samsung A510F

IMEI: 355901073246522


Klienta pieteiktais defekts: Uz ekrana redzami tumši plankumi.

Pārbaudes rezultāti: Pārbaudes laikā tika konstatēts mehānisks bojājums skārienjūtīga ekrānā un displeja modulī. Uzstādītais LCD modulis ir Samsung oriģināla detaļa. Ražošanas brāķis nav konstatēts.

Ierīce atbilst ražotāja garantijas noteikumiem: Nē

Slēdziens: Mehāniski bojāts LCD modulis. Jāmaina skārienjūtīgais ekrāns un displeja modulis.

Piezīmes: Ierīce neatbilst ražotāja garantijas noteikumu prasībām un nevar tikt remontēta garantijas ietvaros IK Beeline vai kādā citā ražotāja autorizētā servisa centrā.



Tehniskais direktors



Jūlija Burunova