

Rīgā, 2022. gada 30.jūnijā

Eksperta atzinums nr.ND3208

Apskatot 2022.gada 29.jūnijā transportlīdzekļa AUDI A6 ALLROAD, v.n. zīme ND3208, VIN: WAUZZZ4F99N029218 servisa atsūtītas fotogrāfijas, tika konstatēts, ka transportlīdzeklī bojāti riteņu diski labajā pusē. No tehniskā redzes viedokļa:

- 1) riteņu disku bojājumi atrodas pa diska perimetru.
- 2) bojājumu raksturs diskām pa perimetru nav identisks, kā arī ir vecs – par ko liecina alumīnija oksidēšanas process, kurš ir redzams fotogrāfijās.
- 3) riepu defektu izvietojums nesakrīt ar disku defektu izvietojumiem – tas liecina par to, ka riepas bija uzmontētas uz diskām, kuriem jau ir bijuši defekti.

Izvērtējot bojājumus un to rašanās cēloņus, tika konstatēts, ka bojājumi transportlīdzekļa diskām nav radušies pēkšņi, vai no kāda konkrēta priekšmeta, vai trešo personu kaitējuma, bet radušies ilgstošas ekspluatācijas rezultātā.

Sauszemes transportlīdzekļu
Tehniskais eksperts
Sertifikāts Nr. AA-274

D.Mjatežs